


Statfjord A-hendelse 16. oktober ferdig gransket

TIL ØVRE MODUL DEKK



Hendelse:

- Røykutvikling i utstyrsskaftet på Statfjord A

Årsaker:

- Brudd i aksling på elektrisk bryter tilhørende lastepumpe D
- Stoppsignal fra kontrollrom gav ingen virkning, pumpen fortsatte å gå mot stengt ventil

Konsekvenser:

- Varmgang i lager på lastepumpe gir røyk og mindre brann av tetningsolje
- Ingen faktisk eller mulig skade på personell
- Ikke storulykke-potensiale i hendelsen